



**ACTUALIZACIONES  
LIBRA VERSIÓN 6.2**

GESTIÓN DE CALIDAD



## **ACTUALIZACIONES LIBRA VERSIÓN 6.2**

GESTIÓN DE CALIDAD

© EDISA, 2025

[www.atlaslibra.com](http://www.atlaslibra.com)

## ÍNDICE

---

<b>Gestión de Calidad</b>	<b>5</b>
1 Descripción del módulo.....	5
1.1 Vistazo en 30 segundos.....	5
1.2 Detalle en 3 minutos.....	6
1.3 Conceptos.....	6
2 Novedades incorporadas.....	7
2.1 Maestro de partes de inspección en movilidad.....	7
2.2 Partes en movilidad en otra ventana y mayor longitud campo observaciones.....	7
2.3 Ocultar botones de vinculación en partes de inspección en movilidad.....	8
2.4 Descripción del bloque de toma de datos en el registro de especificaciones.....	8
2.5 Nuevas fórmulas aplicables a las tomas de datos en partes de inspección.....	8
2.6 Cierre masivo de partes de inspección.....	10
2.7 Ocultar pestañas en el registro de especificaciones en movilidad.....	11
2.8 Filtro por rango de fechas de creación en la emisión de partes de inspección.....	12
2.9 Pauta de tipo documento configurada como obligatoria.....	12
2.10 Acceso a la descripción ampliada de pauta en movilidad.....	12
2.11 Especificación de toma de datos por norma de calidad.....	14
2.12 Acceso a la ventana de revisiones desde un parte de inspección.....	14
2.13 Usuario y hora de registro de cada pauta en el parte de inspección.....	15
2.14 Aumentar tamaño de descripción de pauta.....	15
2.15 Informe de partes de inspección.....	15
2.16 Fecha de verificación en el informe de partes de inspección.....	16
2.17 Nuevo informe de Ficha Técnica.....	16
2.18 Importación de partes de inspección.....	16
2.19 Medidas pautas de control por idiomas.....	16
2.20 Generación de partes de inspección para líneas de multiproducción.....	17
2.21 Mejoras en el informe de partes de inspección.....	17
2.22 Modificación de colores en el informe de Ficha Técnica.....	18
2.23 Nuevos filtros en la emisión de partes de inspección.....	18
2.24 Nuevos campos de filtro en emisión de partes de inspección.....	19
2.25 Cambio de formato de Ficha Técnica.....	19
2.26 Permisos por planta en el registro de especificaciones en movilidad.....	20



## GESTIÓN DE CALIDAD

### 1 Descripción del módulo

#### 1.1 Vistazo en 30 segundos

Este módulo permite gestionar todas las **actividades de inspección sobre productos o procesos** de la empresa, incluyendo la gestión de **certificados y normativa de calidad**, por lo que controla todo el proceso productivo permitiendo analizar de forma sencilla cuáles son los principales problemas encontrados y tomar medidas al respecto.

Resulta de utilidad para cualquier organización, destacando en particular las **empresas productivas**.

Ayuda enormemente en la **evaluación de proveedores**, permitiendo realizar valoraciones iniciales y continuas así como clasificar a estas entidades.

Se complementa con el módulo LIBRA de **Gestión Documental**, que permite mantener todos los documentos (procedimientos, manuales, informes, etc.) almacenados en la base de datos de una forma organizada y con control de versiones y accesos.

También con el de **Gestión de Procesos (BPM)**, en el que se pueden gestionar todas las reclamaciones, no conformidades, acciones correctivas y/o preventivas, auditorías, etc., esto es, todos los procesos relacionados con el control de calidad de la empresa.



## 1.2 Detalle en 3 minutos

- Creación de tantas organizaciones de calidad como la empresa requiera (ej.: organizaciones de calidad por familias de productos o tipos de almacén).
- Para cada organización de calidad, establecimiento de las normas o especificaciones de calidad por las que se rige (ej.: ISO 9001, ISO 14001); establecimiento también del plan de control sobre cada producto/proceso para dar cumplimiento a tales normas/especificaciones. Opción de definir planes de control por producto, familia o tipo de material, y que estén disponibles desde las consultas del resto de módulos.
- Creación de forma automática, a partir de cada plan de control, de los correspondientes partes de inspección sobre producto/proceso.
- Registro de los datos correspondientes sobre productos/procesos aceptados y rechazados durante el control. Bloqueo del material mientras no se finaliza la inspección de calidad, de modo que no se pueda emplear en otros departamentos.
- Gestión de las conformidades y no conformidades de productos/procesos inspeccionados (reubicación de productos en almacenes, actualización de su grado de disponibilidad, certificados de calidad sobre productos aceptados, reclamaciones a proveedores sobre productos rechazados, etc.).
- Definición de flujos de trabajo mediante el módulo LIBRA de Gestión de Procesos (BPM) para automatizar el proceso de inspección y control.
- Visibilización en otros módulos de los resultados obtenidos en los controles de producto/proceso.
- Trazabilidad de las inspecciones realizadas.
- Gestión de la homologación y evaluación de proveedores (criterios de valoración, periodos de valoración, tipos de evaluación, etc.).
- Estadísticas sobre los defectos detectados y las decisiones tomadas.
- Posibilidad de integrar el Módulo con los módulos LIBRA de Gestión de Indicadores, Reporting on-line, Gestión de Alertas, Compras-Aprovisionamientos, Logística-Almacenes, Ventas-Distribución y Producción.

## 1.3 Conceptos

- **Características de la norma/especificación:** Son características generales del producto que agrupan distintas pruebas o pautas. Por lo general se dirigen a distintos grupos de trabajo dentro del departamento de Calidad. Si las pautas que se quieren verificar son similares, es aconsejable definir una única característica.
- **Decisiones sobre defectos:** Mediciones e importes realmente ejecutados en la obra, que pueden ser distintos a los de la certificación.
- **Defectos:** Cada vez que introduce un parte de inspección, bien sobre material recibido o bien sobre producto manufacturado, el sistema permite introducir la cantidad defectuosa, indicando a continuación el defecto detectado.
- **Medidas:** Todas aquellas medidas que se aplican en todos los ensayos y controles de artículos que se inspeccionan.

- **Normas y especificaciones:** Normas de Calidad de la empresa y aquellas especificaciones de Clientes que debe gestionar la empresa. Las Normas tienen origen en la propia empresa, mientras que las Especificaciones pueden ser tanto de la empresa como de clientes finales o de organismos públicos.
- **Organización de calidad:** Es un concepto básico en el módulo de Gestión de Calidad. La creación de distintas organizaciones de calidad ofrece la opción de definir distintos procedimientos y flujos en los procesos, dentro de la misma empresa, ayudando en la racionalización de los recursos disponibles y mejorando de esta manera la gestión de procesos. Además, al poder asignar los usuarios con acceso a cada organización, consigue mejorar la seguridad en el tratamiento de la información.
- **Partes de inspección:** Documento que recoge toda la información de las inspecciones realizadas y donde se decide qué se hace con la mercancía una vez finalizados los controles.
- **Pautas:** Indican los controles que hay que realizar en cada ensayo.
- **Plan de control:** Es la pieza clave dentro del módulo de Calidad, ya que todas las características a analizar, junto con sus ensayos y pautas, se definen para un Plan. Se puede crear un plan por cada artículo, o agrupar en un mismo plan varios artículos a los que se le realicen los mismos controles.
- **Tipos de ensayo:** Segundo nivel para clasificar los distintos controles que se realizan en calidad. Cada tipo de ensayo pertenece a una característica y en cada ensayo incluiremos todas las pautas a realizar.
- **Tipos de parte:** Permiten agrupar los diferentes de partes de inspección.

## 2 Novedades incorporadas

---

A continuación, se indican las principales novedades incorporadas a este módulo en esta versión.

### 2.1 Maestro de partes de inspección en movilidad

Se ha creado un nuevo programa en movilidad para la creación y cierre de partes de inspección de Calidad en movilidad: “Maestro partes inspección” (programa MWL.L\_MCINFI).


### 2.2 Partes en movilidad en otra ventana y mayor longitud campo observaciones

En el Registro de Especificaciones en movilidad se ha incorporado la funcionalidad de abrir cada revisión de un parte de inspección en otra pestaña del navegador.


Adicionalmente, en el módulo de calidad se ha incorporado la posibilidad de añadir mayor longitud a las pautas de tipo “Texto” con la finalidad que puedan ser utilizadas para recoger observaciones largas. Si la longitud de la pauta de tipo “Texto” es superior a los 100 caracteres, a la hora de mostrarla en movilidad el campo se formateará como multilínea.

### 2.3 Ocultar botones de vinculación en partes de inspección en movilidad

Se han creado dos nuevos parámetros que permiten ocultar los botones de “Desvincular” y “Actualizar” en el programa de registro de especificaciones en movilidad.



Los dos nuevos parámetros utilizados para controlar la visualización de esos botones son:



### 2.4 Descripción del bloque de toma de datos en el registro de especificaciones

Se ha incorporado un título de descripción de cada bloque en la toma de datos del registro de especificaciones en movilidad (programa MWL.L\_MESPEI). La descripción de cada bloque se toma del campo descripción del bloque recogido en la definición de la toma de datos

### 2.5 Nuevas fórmulas aplicables a las tomas de datos en partes de inspección

Se han ampliado las fórmulas que permiten utilizar Libra en un plan de control a partir de los bloques de toma de datos. En concreto, se han añadido las siete siguientes:

#### 1. Contar datos

Cuenta los datos recogidos en la toma de datos.

Sintaxis: `$COUNT(bloque.columna)`

Ejemplo: `$COUNT(1.1)`

## 2. Contar datos con 1 condición

Cuenta los datos recogidos en toma de datos que cumplen una condición.

Sintaxis: `$COUNTIF("condición",bloque.columna)`

Ejemplo: `$COUNTIF(">2",1.1)`

## 3. Contar datos con 2 condiciones

Cuenta los datos recogidos en toma de datos que cumplen dos condiciones ligadas por una operación (OR o AND).

Sintaxis: `$COUNTIF2("condición1","OR/AND","condición2",bloque.columna)`

Ejemplos:

`$COUNTIF2(">2","AND","",1.1)` -> Contar los datos mayores que 2 y menores que 4.

`$COUNTIF2("", "OR", ">4", 1.1)` -> Contar los datos menores que 2 o mayores que 4.

## 4. Porcentaje de datos con 1 condición

Porcentaje de datos recogidos en toma de datos que cumplen una condición. Es equivalente a `$COUNTIF` pero expresando el resultado en %.

Sintaxis: `$PCOUNTIF("condición",bloque.columna)`

Ejemplo: `$PCOUNTIF(">2",1.1)`

## 5. Porcentaje de datos con 2 condiciones

Cuenta los datos recogidos en toma de datos que cumplen dos condiciones ligadas por una operación (OR o AND). Es equivalente a `$COUNTIF2` pero expresando el resultado en %.

Sintaxis: `$PCOUNTIF2("condición1","OR/AND","condición2",bloque.columna)`

Ejemplos:

`$PCOUNTIF2(">2","AND","",1.1)` -> Porcentaje de datos mayores que 2 y menores que 4.

`$PCOUNTIF2("", "OR", ">4", 1.1)` -> Porcentaje de datos menores que 2 o mayores que 4.

## 6. Suma de datos con 1 condición

Suma los datos recogidos en toma de datos que cumplen una condición.

Sintaxis: `$SUMIF("condición",bloque.columna)`

Ejemplo: `$SUMIF(">2",1.1)`

7. Suma de datos con 2 condiciones

Suma los datos recogidos en toma de datos que cumplen dos condiciones ligadas por una operación (OR o AND).

Sintaxis: \$SUMIF2("condición1","OR/AND","condición2",1.1)

Ejemplos:

\$SUMIF2(">2","AND","",1.1) -> Suma de los datos mayores que 2 y menores que 4.

\$SUMIF2("", "OR", ">4",1.1) -> Suma de los datos menores que 2 o mayores que 4.

2.6 Cierre masivo de partes de inspección

Se ha desarrollado un nuevo programa en el módulo de calidad que permite realizar el cierre masivo de partes de inspección (programa L\_MCIEMAS). Este programa tiene una pantalla inicial de filtros para la selección de los partes que se desean cerrar. En el cierre se realizan los mismos controles que en el programa maestro de partes de inspección (programa L\_MCINFI), mostrando el resultado en la parte inferior.

Nº Parte	Fecha Entrada	Proveedor	Artículo	Nº Lote Proveedor	Nº Lote Interno	Status proceso	Seleccionar	
22148	25/08/2023	01712	NEWFISH S.L	A-1841	CAELLA HG CP 12/20 ESPAÑA	P23019681/2	E23034592	<input checked="" type="checkbox"/>
22149	25/08/2023	01712	NEWFISH S.L	A-1841	CAELLA HG CP 12/20 ESPAÑA	P23019799/2	E23034593	<input checked="" type="checkbox"/>
22147	25/08/2023	01712	NEWFISH S.L	A-1841	CAELLA HG CP 12/20 ESPAÑA	P23019595/2	E23034591	<input checked="" type="checkbox"/>
22193	25/08/2023	02282	SUNG WOO MARINE INC.	A-1804	POTA ANILLA IQF S CHINA C	CXRU1369935	E23027189	<input checked="" type="checkbox"/>
22158	25/08/2023	02368	MARFRIO SA	A-2081	CALAMAR ENTERO 4L PATAGONICO CG	M23003060-01-3	E23033614/2	<input type="checkbox"/>
22160	25/08/2023	02368	MARFRIO SA	A-2082	CALAMAR ENTERO 4LL PATAGONICO CG	M23003097-01-3	E23033615/2	<input type="checkbox"/>
22162	25/08/2023	02368	MARFRIO SA	A-2082	CALAMAR ENTERO 4LL PATAGONICO CG	M23003102-01-3	E23033616/2	<input type="checkbox"/>
22161	25/08/2023	02368	MARFRIO SA	A-502	CALAMAR ENTERO 3 PATAGONICO	M23003098-01-3	E23033613/2	<input type="checkbox"/>
22167	25/08/2023	02394	TALLEYS GROUP LTD	A-1542	POTA ENTERA 100/200 NUEVA ZELAND#	MSCU7456283	E23027980	<input type="checkbox"/>
22166	25/08/2023	02394	TALLEYS GROUP LTD	A-1542	POTA ENTERA 100/200 NUEVA ZELAND#	MSCU7456283	E23027981	<input type="checkbox"/>
22165	25/08/2023	02394	TALLEYS GROUP LTD	A-1548	POTA ENTERA 50/100 NUEVA ZELANDA	MSCU7456283	E23027979	<input type="checkbox"/>

Cierre de partes masivo

Consulta de Partes de Inspección | Consulta

Nº Parte	Fecha Entrada	Proveedor	Artículo	Nº Lote Proveedor	Nº Lote Interno	Status proceso	Seleccionar
22149	25/08/2023	01712 NEWFISH S.L	A-1841 CAELLA HG CP 12/20 ESPAÑA	P23019799/2	E23034593	Error	
22193	25/08/2023	02282 SUNG WOO MARINE INC.	A-1804 POTA ANILLA IQF S CHINA C	CKRU1369935	E23027189	Error	
22158	25/08/2023	02368 MARFRIO SA	A-2081 CALAMAR ENTERO 4L PATAGONICO CG	M23003060-01-3	E23033614/2	Error	
22178	29/08/2023	01703 CONGELADOS MARDEMAR S.L	A-1141 CALAMAR ENTERO 8/12 BOSTON		E23034994	OK	

Descripción status proceso  
 Imposible Cerrar el Parte de Inspección debido a que NO se ha realizado ningún registro de especificaciones

Tiene dos parámetros de llamada desde menú:

- P\_ACEPTACION\_CANTIDADES\_AUTO: Actualiza las cantidades aceptadas del parte de inspección.
- P\_LIBERAR\_EN\_VARIAS\_ZONAS: De utilidad en el sector de la pesca. Si se activa permite que el programa busque liberar la mercancía en cualquier zona donde se encuentre actualmente tiene que haberse aceptado o rechazado todo y no tener nada consumido.

## 2.7 Ocultar pestañas en el registro de especificaciones en movilidad

En el módulo de Calidad, se ha incorporado la funcionalidad para marcar características en un determinado Plan de Control para que aparezcan ocultas en el Registro de Especificaciones en movilidad (programa MWL.L\_MESPEI) y de este modo no se vean en los partes que se basen en ese plan de control, junto con todos sus tipos de ensayo y pautas que contiene, cuando se cumplimentan en movilidad. Las características de un plan de control, en movilidad, se visualizan como pestañas, por tanto, utilizando esta funcionalidad se ocultaría una de estas pestañas en el registro de especificaciones en movilidad.


Esta funcionalidad permite la posibilidad de ocultar determinadas características de un plan de control que se utilicen para medidas calculadas o resumen y que se desea que el técnico no las visualice en el momento de la cumplimentación del parte pero que el resultado de fórmulas de sus correspondientes pautas se siga calculando para poder realizar las comprobaciones posteriores pertinentes.

La incorporación de esta funcionalidad ha implicado cambios en muchos programas del módulo de calidad para poder definir esta ocultación en los tres niveles jerárquicos en los que se estructuran las pautas: tanto a nivel de definición de características (programa L\_MCARAC),

a nivel de características incorporadas en una norma (programa L\_MCNORS) y a nivel de plan de control (programa L\_MVPAUP), siendo esta última la más habitual.

## 2.8 Filtro por rango de fechas de creación en la emisión de partes de inspección

En el programa de emisión de partes de inspección (programa L\_EMIPARTE) se han incorporado los filtros “Desde Fecha” y “Hasta Fecha” para poder seleccionar los partes que se quieren imprimir por la fecha de creación del parte y comprendidos en un rango determinado de fechas.



## 2.9 Pauta de tipo documento configurada como obligatoria

Se revisa el funcionamiento de las pautas de tipo documento marcadas como obligatorias para permitir el cierre del parte de inspección con independencia de si el documento ha sido subido (adjuntado) desde el programa de Registro de Especificaciones en LIBRA escritorio o movilidad (programas L\_MESPEI y MWL.L\_MESPEI, respectivamente).

Para ello, se modifican los controles a realizar en caso de que la pauta sea de tipo de documento obligatorio, así como la paquetería asociada encargada de la validación. En el caso del programa de movilidad, se modifica también la actualización del porcentaje realizado al subir un nuevo documento en este tipo de pautas.

## 2.10 Acceso a la descripción ampliada de pauta en movilidad

En el Registro de Especificaciones en movilidad se ha incorporado la posibilidad de visualizar la descripción de pauta ampliada que sí se puede visualizar en la versión de escritorio. El funcionamiento es el siguiente:

Para las pautas que en las que se quiera tener algún tipo de nota o indicación, ésta se indica en el apartado “Descripción Pauta” del plan de control correspondiente.

Valores pautas planes control

Valores Pautas de Planes de Control | Características Pautas por Artículo

**Organización calidad** 002 CALIDAD PLANTA

**Plan Control** C-PT1(A19,A18,A20) Control Producto Envasado

**Norma** N-PT1(A19,A18,A20) Norma Producto Envasado

Característica	Orden
00C00 DATOS	5
P1C01 VALIDA FT	10
P1C02 MEDIDAS A19	20

Tipo de Ensayo	Orden
P1E05 DETECTOR METALES CAIDA LIBRE	50
P1E06 DETECTOR METALES ARCO	60
P1E07 COMPONENTES POLARES	70

Pauta a Verificar	Medida	Rango Valores Permitted	Rango Estándar	Valor Preestablecido	Valor Ficha Técnica	Inspección	Orden	Obligatorio	Sólo Primera Copiar Rev. Anterior	Revisión	PCC
PIP26 [PCC] Compuestos Polares (%)	%		<=22				260				

**Modo** Sólo Parte Inspección **Tipo Campo** Numérico **Frecuencia** 0 F. Últ. Inspección 31/08/2023 **Lista de Valores**

Descripción Pauta  
Utilizar el medidor PCE, introducirlo en aceite 3 segundos hasta estabilización de medida y apuntar la medida obtenida.

Código P/Sql Validación

En el Registro de Especificaciones en escritorio estas descripciones de pauta ampliadas se verán en el momento de la cumplimentación del parte y, con esta mejora también se podrán ver en movilidad. Para ello, en el Registro de Especificaciones en movilidad, los partes que tengan alguna pauta con estas notas o descripción ampliada en su plan de control presentarán un plug-in "I" en la parte superior (denominado "Descripción ampliada"). Al hacer clic en esta "I", se mostrarán las notas o indicaciones para todas las pautas que las tengan justo debajo de cada una de las pautas correspondientes, y haciendo clic otra vez en la "I" se volverían a ocultar. El parte de inspección se puede cumplimentar del mismo modo con independencia de que las notas estén visibles o no.

Especificaciones

Control PT1(A19,A18,A20) Producto envasado

34110 CALAMAR TROCEADO 0% 10X400 BLU MARES - 39037

Fecha 31/08/2023 Revisión 1

**COMPONENTES POLARES**

△ [PCC] Compuestos Polares (%)

Utilizar el medidor PCE, introducirlo en aceite 3 segundos hasta estabilización de medida y apuntar la medida obtenida

**O2 Y O02**

△ [PCC] Valor de O2 (%)

Valor de O2 (%)

Por defecto, estas descripciones ampliadas aparecen ocultas siendo visibles mediante la utilización del plug-in, pero este comportamiento se puede modificar utilizando un parámetro de llamada de programa denominado MOSTRAR\_DESC\_AMPLIADA\_PAUTA con el que se permite esta visualización ampliada ('S', por defecto) o no ('N'), o bien se configura para que estén todas visibles al iniciar el parte ('V'). Por tanto, si el parámetro tiene el valor 'S', y alguna pauta tiene descripción ampliada, se mostrará un botón en la barra superior ("I" Desc. Ampliada). Al pulsar el botón se mostrarán u ocultarán las descripciones ampliadas debajo de cada pauta.

### 2.11 Especificación de toma de datos por norma de calidad

En el programa de Características/ensayos Norma (programa L\_MCNORS), se ha habilitado la posibilidad de configurar la toma de datos a nivel de norma y, en el momento de crear un plan de control basado en esta norma, se traslade la toma de datos que se indicase en la norma. Hasta esta mejora, la toma de datos se definía solamente en el plan de control.

Número Bloque	Número Columnas	Decimales	Títulos
1	4	2	Peso neto (bolsa) P.Inicial muestra P.Final muestra % de Glaseo
2	5	2	Peso muestra (tallNº de piezas muestPzs / Bolsa Pzs / Kg
3	3	2	cm/pzs g/pzs grosor/cm
4	2	2	Parametro a medirOtras mediciones
5	6	1	P. congelado P. descongelado Piel Alas Suciedad/visceras Pluma/espina
6	4	2	FECHA HORA RESPONSABLE C. POLARES
7	6	1	FECHA HORA RESPONSABLE Fe NOFe Inox
8	4	1	FECHA HORA RESPONSABLE Tª PRODUCTO
9	10	1	FECHA HORA Nº Tina/barreño Tª Inicial (°C) pH Inicial FECHA HORA Tª Final (°C) pH Final
10	4	1	FECHA HORA Nº Tina/barreño Control Tª
11	3	1	FECHA HORA Tª
12	4	1	FECHA HORA Tª Tunel1 N Tª Tunel 2 N
13	4	1	FECHA HORA Tª programada Tª real
14	4	1	FECHA HORA Tª programada Tª real

### 2.12 Acceso a la ventana de revisiones desde un parte de inspección

En el Registro de Especificaciones en movilidad (programa MWL.L\_MESPEI), se ha añadido un icono que permite navegar a la ventana de revisiones cuando se está consultando o cumplimentando una revisión de un parte de inspección.

### 2.13 Usuario y hora de registro de cada pauta en el parte de inspección

En el informe estándar de partes de inspección, se ha incorporado la información del usuario que registra cada especificación, así como la hora a la que se registra cada pauta.

### 2.14 Aumentar tamaño de descripción de pauta

Se ha aumentado el tamaño de descripción de pauta a 200 caracteres. Para ello, en los programas de “Valore Pautas Planes de Control” (programa L\_MVPAUP), “Características Norma” (programa L\_MCNORS) y “Tipos de ensayo” (programa L\_MTENSA), se ha aumentado el tamaño del campo para indicar la traducción a otros idiomas de las pautas a 200 caracteres.

### 2.15 Informe de partes de inspección

Se ha creado un informe para los partes de inspección utilizando la tecnología BI Publisher. Este informe, denominado PKBIP\_L\_PARTEINSP, contempla los siguientes cambios respecto al informe previo (en tecnología Oracle Reports):

- Se muestran los campos de “Cantidad Recibida” , "Cantidad Aceptada", "Cantidad Consumida" y "Cantidad rechazada" en función de si el tipo de parte tenga activado trabajar con cantidades.
- Se ha añadido el punto de inspección al informe.
- Se puede parametrizar la firma para que se muestre en la primera o última página o ambas.
- Se muestran en el informe las imágenes adjuntas en el parte de inspección.
- No se muestran en el informe las pautas no obligatorias que estén en blanco.
- Se puede personalizar el informe para que se pueda obtener el sumatorio de los resultados de las revisiones de una pauta. Ejemplo: Obtener el sumatorio de las pautas numéricas que pertenezcan al tipo ensayo DEFECTOS.

Dataset	Origen Consulta	Clausula Order By
ESPEZ_SUM		1
PARTES		1
Where Adicional		
pl.codigo_ensayo IN ('DEFEC')		


- Se ha definido una cabecera que muestre el logo de la empresa, el título del plan de control, la fecha de parte de inspección y la revisión del plan.

Para el desarrollo de este nuevo informe, también ha sido necesario incorporar dos nuevos campos (“CODIGO\_PLAN” y “VERSION\_PLAN”) en la tabla CA\_PARTES\_INSPECCION para que al crear el parte de inspección se grabe la versión del plan.

### 2.16 Fecha de verificación en el informe de partes de inspección

En el informe de partes de inspección (informe PKBIP\_L\_PARTEINSP) se han incorporado los siguientes cambios para mejora de este e incorporar información sobre la fecha de verificación:

- Se han añadido al informe las variables “V\_IMPRIMIR\_F\_VERIFICACION” y “V\_IMPRIMIR\_RANGO\_VALORES” para que el usuario pueda personalizar el informe e indicar si quiere que se muestre la fecha en la que se verificó el parte de inspección y la columna de rangos de las pautas en el informe.
- Si una pauta tiene adjuntada más de una foto se muestra una al lado de la otra.
- Se muestra la firma del usuario verificador en aquellos partes de inspección que estén verificados. En caso de que el parte de inspección no esté verificado se mostrará en blanco. La firma que se muestra es la adjuntada al usuario en el programa maestro de Usuarios (programa USUARIOS2).



### 2.17 Nuevo informe de Ficha Técnica


Se ha modificado el formato del informe de Ficha Técnica que se muestra desde el programa de Emisión de Ficha Técnica (L\_EMIFTEC). Este informe se ha desarrollado en tecnología BI Publisher y, por tanto, se ha modificado tanto el modelo de datos como el formato a imprimir (layout) para incluir una nueva cabecera y ampliar el tamaño de los campos de los valores de la ficha técnica.

### 2.18 Importación de partes de inspección


Se ha desarrollado la posibilidad de importar partes de inspección desde el módulo de importación de documentos de LIBRA (ficheros con el prefijo PI).

### 2.19 Medidas pautas de control por idiomas

Se mejora el programa de Medidas Pautas de Control (programa L\_MCAMED), para ello, se crea un nuevo programa denominado Descripción en Idiomas (programa L\_MCAMED\_IDI) que permite el desglose de descripción de la medida de la pauta por idioma y al cual se navega desde un plug-in en el programa Medidas Pautas de Control.



Organización	Calidad	Código	Descripción
05	FICHAS TECNICAS Y PARTES INSPECCION	A25	Ausencia/25g
05	FICHAS TECNICAS Y PARTES INSPECCION	ASP	mg ácido domoico/kg
05	FICHAS TECNICAS Y PARTES INSPECCION	AZA	µg eq. azaspirácidos/kg
05	FICHAS TECNICAS Y PARTES INSPECCION	CM	cm
05	FICHAS TECNICAS Y PARTES INSPECCION	GR	g
05	FICHAS TECNICAS Y PARTES INSPECCION	KCL	Kcal
05	FICHAS TECNICAS Y PARTES INSPECCION	KG	Kg
05	FICHAS TECNICAS Y PARTES INSPECCION	L	L
05	FICHAS TECNICAS Y PARTES INSPECCION	M/1	mg/100g
05	FICHAS TECNICAS Y PARTES INSPECCION	MCK	µg/kg
05	FICHAS TECNICAS Y PARTES INSPECCION	MCR	µm
05	FICHAS TECNICAS Y PARTES INSPECCION	MGK	mg/kg
05	FICHAS TECNICAS Y PARTES INSPECCION	MM	mm



Org	Calidad	Medida	Idioma	Desc Pauta	
05		A25	05	INGLES	Absence/25g
05		A25	06	FRANCES	Absence/25g
05		A25	07	ITALIANO	Assenza/25g
05		A25	08	PORTUGUES	Ausência/25g

## 2.20 Generación de partes de inspección para líneas de multiproducción

Se ha incorporado la posibilidad, mediante parametrización, de que se pueda generar un parte de inspección por cada línea de multiproducción.

Antes de esta mejora, al crear la orden de fabricación y teniendo la parametrización para generar el parte de inspección en ese momento, dicho parte de inspección se generaba únicamente con el artículo principal.

Con esta mejora, es posible, también generar un parte de inspección para cada línea de multiproducción.


## 2.21 Mejoras en el informe de partes de inspección

Se han incorporado mejoras en el informe de partes de inspección desarrollado en tecnología BI Publisher. Entre estas mejoras, destacamos:

- Se ha añadido una nueva cabecera en todas las páginas.
- Cuando el ámbito de aplicación del tipo de parte es almacén, se indican los datos básicos (dirección, localidad, provincia, etc.) del mismo.
- Se ha añadido la hora de registro de las pautas
- Se ha añadido el usuario que registra las pautas
- Se ha añadido un parámetro en el programa de Emisión de Partes de Inspección (programa L\_EMIPARTE), de forma que, si las especificaciones son iguales en todas las revisiones, imprime solamente la primera


### 2.22 Modificación de colores en el informe de Ficha Técnica

Se modifica el formato de ficha técnica, desarrollado en tecnología BI Publisher, para poder incorporar colores en código hexadecimal desde la personalización de columnas dinámicas del informe.



### 2.23 Nuevos filtros en la emisión de partes de inspección

En el programa de emisión de partes de inspección se modifican los filtros de características, pautas y ensayos para que sean multiselección, ligada a las posibilidades de que el informe estándar desarrollado en BI Publisher permite gestionar estos filtros.



## 2.24 Nuevos campos de filtro en emisión de partes de inspección

Se han incorporado nuevos campos de filtro en el programa de Emisión de partes de inspección (programa L\_EMIPARTE), en concreto:

- Se añade el filtro “Pauta”, de tipo multiselección, que permite que en el informe estándar de partes de inspección se atienda solo las pautas seleccionadas.
- Se modifica el filtro “Características” para que sea también de tipo multiselección.
- Se añade el filtro “Lote Proveedor” para filtrar por el lote del proveedor a la hora de imprimir los partes de inspección.
- En la plantilla del programa se marca el desplegable de Filtros del bloque como “Bloque de Filtros” para permitir guardar una determinada selección de valores de filtro y poder ser utilizada para futuras consultas.



The screenshot shows the 'Emisión de Partes de Inspección' form with the following fields:

- Organización Calidad
- Tipo Parte
- Desde Parte
- Hasta Parte
- Desde Fecha
- Hasta Fecha
- Característica
- Pauta** (highlighted with a red rectangle)
- Ensayo
- Artículo
- Nº Lote Interno
- Planta Productiva
- Orden de Fabricación
- Código Entrada
- Número Revisión
- Imprimir: Todo
- Obviar Revisiones Iguales

## 2.25 Cambio de formato de Ficha Técnica

Se han añadido nuevas funcionalidades al formato estándar de ficha técnica.

En el programa "Emisión de Fichas Técnicas de Producto" se han realizado cambios en el estándar, creando nuevas columnas dinámicas:

- Código Plan, con posibilidad de imprimirlo o no (por defecto, no).
- Descripción Plan, con posibilidad de imprimirlo o no (por defecto, no).
- Impresión del rango de valores, por defecto, sí.
- Impresión solamente de las pautas con valor, por defecto, no.

- Impresión del número de los títulos, por defecto, sí.
- Imprimir el código de la medida, por defecto no.
- Modificación del título del informe, por defecto “Ficha técnica del Producto”

Adicionalmente, se ha creado un nuevo conjunto de datos para permitir la consulta las tablas caracteres\_asiento y caracteres\_asiento\_logo, vinculados con el conjunto de datos principal. Para ello, se ha añadido la tabla CA\_PLANES\_CONTROL y se ha mostrado el campo centro contable. Se han extraído los datos básicos del centro contable, como el logo, dirección y provincia.

En el documento RTF estándar, se ha añadido un cuadro con el código y la descripción del plan, controlando la impresión de algunos campos con las columnas dinámicas indicadas anteriormente para imprimir o no ciertos elementos en la ficha técnica. Además, se ha revisado la tabla y fila de los tipos de ensayo para controlar la paginación.

#### 2.26 Permisos por planta en el registro de especificaciones en movilidad

En el caso de que un parte de inspección esté asociado a una planta productiva para la cual el usuario no tiene permisos, dicho parte no será visible en el programa de "Registro de Especificaciones" en movilidad (programa MWL.L\_MESPEI).



LATINOAMÉRICA	ESPAÑA
COLOMBIA	MADRID
ECUADOR	BARCELONA
MÉXICO	VALENCIA
REP. DOMINICANA	VIGO
	OVIEDO
	LAS PALMAS
	OURENSE (CENTRO I+D)